



# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

## RZ Parkett Pflege glänzend

Водоосновная дисперсия для первичного и регулярного ухода за паркетными, деревянными и пробковыми полами, покрытыми лаком

### Описание продукта:

Водоосновная полимерная дисперсия для очень эффективного первичного и регулярного ухода за паркетными, деревянными и пробковыми полами, покрытыми лаком. Создает однородную пленку по поверхности и защищает полы при экстремальных нагрузках.



### Технические данные:

Упаковка	ПЭ фляга
Расфасовка	800 мл
Гарантийный срок хранения	5 лет
Хватает на	15 м <sup>2</sup>
Готовность для прохода	Через ок. 5 часов
Степень глянцевого	Глянцевый
Температура при работе	+18 - +25°C
Значение pH	8
GISCODE	GE 20

### Пригоден для:

- ▶ Паркетных, деревянных и пробковых полов, покрытых лаком
- ▶ Готового паркета

### Важные указания:

- ▶ беречь от мороза или сильных перепадов температур. Начатые упаковки плотно закрывать.
- ▶ регулярный уход улучшает оптику поверхности и удлиняет срок эксплуатации напольных покрытий

### Преимущества продукта /Свойства:

- ▶ Создает водоотталкивающую защитную пленку от экстремальных нагрузок
- ▶ Закрывает лак от царапин, трещин и повреждений
- ▶ Однородная пленка придает поверхности пола новый глянец

### Подготовка:

Свободно лежащую грязь и легкие загрязнения очистить щеткой. Предварительно снять и удалить без остатка сильные загрязнения.

### Применение:

- ▶ емкости перед работой непродолжительно потрясти
- ▶ RZ Parkett Pflege перелить в овальное ведро, не выливать непосредственно на пол
- ▶ нанести на пол насыщенным слоем, неразбавленным, с помощью швабры со специальной насадкой RZ Feinfasermopp (хорошо отжатой)
- ▶ дать поверхности высохнуть в течение примерно 60 минут
- ▶ второй слой наносить по направлению 90° по отношению к первому слою
- ▶ в течение последующих 12-16 часов пол полностью не нагружать
- ▶ по полу через 5 часов можно аккуратно ходить

### Охрана труда и окружающей среды:

GISCODE GE 20 – эмульсии/дисперсии, содержание растворителя 5-15%. Не горючий материал. При работе рекомендуется применять защитный крем для рук и хорошо проветривать рабочее помещение. Учитывать предписания GefStoffV, указания по безопасности на этикетке, инструкцию Det-VO, листок безопасности.

### Устранение отходов:

Не разбавленным не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта утилизировать в соответствии с местным законодательством.

С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу. 22.02.2017.

